

АКТ

внеплановой проверки состояния безопасности пришкольных территорий, стадионов, площадок, спортивных сооружений, спортивных залов в оздоровительных учреждениях

от «24» 06 2022 г.

Комиссия в составе:

Члены комиссии	
Комар Н.Е.	Заведующий МАДОУ Детский сад № 9
Мингалеева Л.Н.	Заместитель заведующей по ВМР МАДОУ Детский сад № 9
Рожнева Н.И.	Специалист по ОТ МАДОУ Детский сад № 9
Видалко Л.В.	Заместитель заведующего по АХЧ
Селиверстова С.В.	Уполномоченный по ОТ

Составила настоящий акт в том, что «10» 03 2020 года проведена внеплановая проверка состояния безопасности территории, площадок, спортивных сооружений, спортивного зала

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 9 комбинированного вида (ул. Устинова 102)

По результатам проверки установлено следующее

№	Наименование оборудования, сооружения	Количество	Вес, нагрузка при испытании	Результат испытания (повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены и др.)	Примечание
Спортивный зал					
1.	Стенка гимнастическая шведская	2 шт.	Нагрузка 35 кг	Крепежи надежно закреплены	
2.	Скамейка гимнастическая 2м	3 шт.	Нагрузка 35 кг	Повреждения не обнаружены	
3.	Канат	1 шт.	Нагрузка 35 кг	Детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены	
4.	Велотренажеры:	3 шт.	Нагрузка 60 кг	Плотно стоят на полу	
5.	Мат	1 шт.	Нагрузка 60 кг	Повреждения не обнаружены	
6.	Кольца	2шт	Нагрузка 35 кг	Детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены	
Спортивная площадка					
1.	Шведская стенка-турник	1 шт.	Нагрузка 35 кг	Крепежи надежно закреплены	
2.	Стойка баскетбольная со щитом	2 шт.	Визуальный осмотр	Крепежи надежно закреплены	
3.	Скамья гимнастическая	2 шт.	Нагрузка 30 кг	Повреждения не обнаружены	

4.	бревно	1 шт.	Нагрузка 35 кг	гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов.	
5	Лабиринт	1 шт.	Визуальный осмотр	повреждения и смещения не обнаружены,	
Игровые площадки					
1.	Качелка Дельфин	1 шт.	Нагрузка 35 кг	повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены	
2.	Карусель	1 шт.	Нагрузка 35 кг	повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены	
3.	Модуль игровой мишень со счётом	1 шт	Нагрузка 35 кг	повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены	
4.	Модуль игровой -детский баскетбол	1 шт	Нагрузка 35 кг	повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены	

Заключение комиссии: Территория, площадки, спортивные сооружения, спортивный зал соответствуют требованиям. Проведение занятий разрешается

Подписи членов комиссии:

Комар Н.Е.

Мингалеева Л.Н.

Видалко Л.В.

Рожнева Н.И.

Селиверстова С.В.

